

**Karta określenia indywidualnego indeksu do systemu AZT
na I Kwartał 2023 roku.**

1. W oparciu o OPIS SYSTEMU AZT pkt. 2.11 a także z uwagi iż serwis GRUPY TROJAK jest autoryzowanym zakładem lakierniczym PPG, stosującym wyłącznie materiały Premium tej marki w naprawach lakierniczych, zgodnie z postanowieniem Dyrektora Zarządzającego GRUPY TROJAK Spółka Jawna w Andrychowie na początku każdego kwartału, w oparciu o dane z poprzednich trzech miesięcy regularnie należy obliczać wartość Indywidualnego Indeksu materiałów lakierniczych do stosowania.
2. Wartość materiałów faktycznie użytych do napraw w kwotach netto, zawiera marżę handlową Grupy Trojak i podana jest w cenach detalicznych dla klienta indywidualnego.
3. W trakcie badań komisji weryfikującej, nie stwierdzono odstępstw ilościowych faktycznie zużytego materiału lakierniczego w badanych naprawach od ilości zadanych przez system AZT, co spowodowało iż kryterium ilościowe nie wpływa na wartości indeksu materiałów lakierniczych w niniejszym badaniu.
4. Komisja weryfikacyjna dokonała analizy wartości materiałów faktycznie zużytych do napraw z wartością podaną w systemie Audatex AZT, która to jest wartością uśrednioną.
5. Poniższa tabela przedstawia dane z systemu Service Flow wykorzystywanego w Grupie Trojak do zarządzania i rozliczania serwisu blacharsko lakierniczego, dla 6 napraw wybranych losowo z okresu IV kwartału 2022 roku:

Rok 2022 - Kwartał 4:

Lp.	Nr zlecenia	Nr szkody	Mat. Wg AZT (netto)	Mat. Wg zużycia (netto)	Współczynnik
1.	Z-393/22	W202210041049-01	1 426,64 zł	1 726,52 zł	121,02
2.	Z-398/22	KR20/11997/22	2 063,18 zł	2 495,42 zł	120,95
3.	Z-406/22	WA50/36897/22	1 157,84 zł	1 404,23 zł	121,28
4.	Z-412/22	W202210240294-01	1 760,33 zł	2 129,47 zł	120,97
5.	Z-414/22	W202210171366-01	1 486,24 zł	1 802,07 zł	121,25
6.	Z-423/22	PL2022102800213	2 196,39 zł	2 666,42 zł	121,40
				Średnia	121,15

**Karta określenia indywidualnego indeksu do systemu AZT
na I Kwartał 2023 roku.**

Zgodnie z zaleceniami AZT, otrzymane dane zsumowano i podstawiono do wzoru przewidzianego przez AZT:

$$\text{Indeks Indywidualny} = \frac{\text{Koszty materiału uzyskane z lakierni x 100}}{\text{Koszty materiałów zgodnie z systemem obliczeń AZT}}$$

Na podstawie otrzymanego wyniku obliczeń, komisja weryfikacyjna stwierdza, że serwis blacharsko – lakierniczy spółki GRUPA TROJAK w pierwszym kwartale 2023 roku powinien stosować Współczynnik Indywidualny w wysokości:

21%.

Podpisy członków komisji weryfikacyjnej :

Dział Napraw Pojazdów
Marcin Smolarek
Smolarek Marcin
Kierownik Serwisu

Dział Szkód Komunikacyjnych
Maciej Toczek
Toczek Maciej
Kierownik ds. Technicznych

Kierownik ds. likwidacji szkód
Dyrektor ds. Technicznych
mgr Jacek Trojak
Trojak Jacek
Współwłaściciel Spółki

.....
Dyrektor Techniczny

Czaniec 02.01.2023r.