

Karta określenia indywidualnego indeksu do systemu AZT

na II Kwartał 2021 roku.

GRUPA TROJAK Spółka Jawna
ul. Henryka Bilki 3 34-120 Andrychów
NIP 5512177678 Regon 851723998 KRS 0000295661

1. W oparciu o OPIS SYSTEMU AZT pkt. 2.11 a także z uwagi iż serwis GRUPY TROJAK jest autoryzowanym zakładem lakierniczym PPG, stosującym wyłącznie materiały Premium tej marki w naprawach lakierniczych, zgodnie z postanowieniem Dyrektora Zarządzającego GRUPY TROJAK Spółka Jawna w Andrychowie na początku każdego kwartału, w oparciu o dane z poprzednich trzech miesięcy regularnie należy obliczać wartość Indywidualnego Indeksu materiałów lakierniczych do stosowania.
2. Wartość materiałów faktycznie użytych do napraw w kwotach netto, zawiera marżę handlową Grupy Trojak i podana jest w cenach detalicznych dla klienta indywidualnego.
3. W trakcie badań komisji weryfikującej, nie stwierdzono odstępstw ilościowych faktycznie zużytego materiału lakierniczego w badanych naprawach od ilości zadanych przez system AZT, co spowodowało iż kryterium ilościowe nie wpływa na wartości indeksu materiałów lakierniczych w niniejszym badaniu.
4. Komisja weryfikacyjna dokonała analizy wartości materiałów faktycznie zużytych do napraw z wartością podaną w systemie Audatex AZT, która to jest wartością uśrednioną.
5. Poniższa tabela przedstawia dane z systemu Service Flow wykorzystywanego w Grupie Trojak do zarządzania i rozliczania serwisu blacharsko lakierniczego, dla 6 napraw wybranych losowo z okresu I kwartału 2021 roku:

Rok 2021 - Kwartał 1:

Lp.	Nr zlecenia	Nr szkody	Mat. Wg AZT (netto)	Mat. Wg zużycia (netto)	Współczynnik
1.	Z-18/21	W202101110175-01	1 559,70 zł	1 876,79 zł	120,33
2.	Z-52/21	0000689521	3 621,30 zł	4 341,58 zł	119,89
3.	Z-88/21	PL2021021600162	593,09 zł	710,40 zł	119,78
4.	Z-104/21	W202102231426-01	1 867,82 zł	2 245,31 zł	120,21
5.	Z-145/21	W202103190560-02	4 235,20 zł	5 087,32 zł	120,12
6.	Z-168/21	1000143955MK03	3 241,40 zł	3 897,78 zł	120,25
				Średnia	120,10

**Karta określenia indywidualnego indeksu do systemu AZT
na II Kwartał 2021 roku.**

Zgodnie z zaleceniami AZT, otrzymane dane zsumowano i podstawiono do wzoru przewidzianego przez AZT:

$$\text{Indeks Indywidualny} = \frac{\text{Koszty materiału uzyskane z lakierni x 100}}{\text{Koszty materiałów zgodnie z systemem obliczeń AZT}}$$

Na podstawie otrzymanego wyniku obliczeń, komisja weryfikacyjna stwierdza, że serwis blacharsko – lakierniczy spółki GRUPA TROJAK w drugim kwartale 2021 roku powinien stosować Współczynnik Indywidualny w wysokości:

20%.

Podpisy członków komisji weryfikacyjnej :

Dział Napraw Pojazdów
Marcin Smolarek

Kierownik Serwisu

.....
Kierownik Serwisu

Dział Szkód Komunikacyjnych
Maciej Toczek

Kierownik ds. Technicznych

.....
Kierownik ds. likwidacji szkód

Dyrektor ds. Technicznych
mgr Jacek Trojak

Współwłaściciel Spółki

.....
Dyrektor Techniczny

GRUPA TROJAK Spółka Jawna
ul. Henryka Bilki 3 34-120 Andrychów
NIP 5512177678 Regon 851723998 KRS 0000295661

Czaniec 05.04.2021r.