

## Karta określenia indywidualnego indeksu do systemu AZT

na II Kwartał 2023 roku.

1. W oparciu o OPIS SYSTEMU AZT pkt. 2.11 a także z uwagi iż serwis GRUPY TROJAK jest autoryzowanym zakładem lakierniczym PPG, stosującym wyłącznie materiały Premium tej marki w naprawach lakierniczych, zgodnie z postanowieniem Dyrektora Zarządzającego GRUPY TROJAK Spółka Jawna w Andrychowie na początku każdego kwartału, w oparciu o dane z poprzednich trzech miesięcy regularnie należy obliczać wartość Indywidualnego Indeksu materiałów lakierniczych do stosowania.
2. Wartość materiałów faktycznie użytych do napraw w kwotach netto, zawiera marżę handlową Grupy Trojak i podana jest w cenach detalicznych dla klienta indywidualnego.
3. W trakcie badań komisji weryfikującej, nie stwierdzono odstępstw ilościowych faktycznie zużytego materiału lakierniczego w badanych naprawach od ilości zadanych przez system AZT, co spowodowało iż kryterium ilościowe nie wpływa na wartości indeksu materiałów lakierniczych w niniejszym badaniu.
4. Komisja weryfikacyjna dokonała analizy wartości materiałów faktycznie zużytych do napraw z wartością podaną w systemie Audatex AZT, która to jest wartością uśrednioną.
5. Poniższa tabela przedstawia dane z systemu Service Flow wykorzystywanego w Grupie Trojak do zarządzania i rozliczania serwisu blacharsko lakierniczego, dla 6 napraw wybranych losowo z okresu I kwartału 2023 roku:

### Rok 2023 - Kwartał 1:

Lp.	Nr zlecenia	Nr szkody	Mat. Wg AZT (netto)	Mat. Wg zużycia (netto)	Współczynnik
1.	Z-005/23	H202302071712-01	867,18 zł	1 034,03 zł	119,24
2.	Z-038/23	PL2023010381460	1 316,59 zł	1581,22 zł	120,10
3.	Z-043/23	0001410823	1 247,59 zł	1 491,99 zł	119,59
4.	Z-072/23	PL2023022400066	1 450,39 zł	1 728,14 zł	119,15
5.	Z-081/23	GL20/2398/23	1 283,04 zł	1 515,27 zł	118,10
6.	Z-094/23	0002587023	1 427,60 zł	1 671,02 zł	117,10
				<b>Średnia</b>	<b>118,88</b>

**Karta określenia indywidualnego indeksu do systemu AZT  
na II Kwartał 2023 roku.**

Zgodnie z zaleceniami AZT, otrzymane dane zsumowano i podstawiono do wzoru przewidzianego przez AZT:

$$\text{Indeks Indywidualny} = \frac{\text{Koszty materiału uzyskane z lakierni x 100}}{\text{Koszty materiałów zgodnie z systemem obliczeń AZT}}$$

Na podstawie otrzymanego wyniku obliczeń, komisja weryfikacyjna stwierdza, że serwis blacharsko – lakierniczy spółki GRUPA TROJAK w drugim kwartale 2023 roku powinien stosować Współczynnik Indywidualny w wysokości:  
**19%.**

Podpisy członków komisji weryfikacyjnej :

Dział Napraw Pojazdów  
**Marcin Smolarek**

*Smolarek Marcin*  
Kierownik Serwisu

Kierownik Serwisu

Dział Szkód Komunikacyjnych  
**Maciej Toczek**

*Toczek Maciej*  
Kierownik ds. Technicznych

Kierownik ds. likwidacji szkód

Dyrektor ds. Technicznych  
**mgr Jacek Trojak**

*Trojak Jacek*  
Współwłaściciel Spółki

Dyrektor Techniczny

Czaniec 26.04.2023r.